


**УНМ-100. Рекомендуемая схема поверки узла учета прямым методом статических измерений.**



1-18 - краны шаровые; 19 - электронасос КМ 100-80-170; 20 - электронасос КМ 65-40-165; 22 - окно смотровое;  
 23 - резервуар для приёмки нефтепродуктов; 24 - резервуар для хранения нефтепродуктов; 25 - тара; 26 - термометр;  
 27 - клапан отсекатель; 28,29 - фланцы; 30 - весы.